

| | |
|---|-----------------------------|
| Equipamento: CTR Petrolina- Raso da Catarina | Município: Petrolina |
| Licenciamento em vigor: (X) Sim () Não; Data de vencimento da última licença: 10/08/2019 | |
| Data da vistoria: 15/03/2017 | |
| Responsável pela Operação: CTR Petrolina e EMPESA | |
| Municípios que depositam resíduos: Petrolina | |
| Acompanhou a Inspeção: Iranildo Pinheiro (Encarregado de Turma) | |

Coordenadas Geodésicas – WGS84

| | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------|
| Latitude: - 9°22'7.18" | Longitude: - 40°30'6.38" | Altitude: 386 m |
|------------------------|--------------------------|-----------------|

Imagem de Satélite



Vista do CTR Petrolina – Imagem Google Earth de 13/10/2017

Registro fotográfico



Foto 1: Cerca de contorno



Foto 2: Área de replantio

| Equipamento: CTR Petrolina- Raso da Catarina | Município: Petrolina |
|---|--|
|  |  |
| <p>Foto 3: Vista geral do aterro</p> | <p>Foto 4: Operação da estação de transbordo</p> |
|  | |
| <p>Foto 5: Vista geral</p> | |