

<b>Equipamento: Aterro sanitário de Gravatá</b>	<b>Município: Gravatá</b>
Licenciamento em vigor: (X) Sim ( ) Não; Data de vencimento da última licença: 14/12/2017	
Data da vistoria: 26/09/2017	
Responsável pela Operação: Universo Empreendimentos.	
Municípios Que depositam resíduos: Gravatá	
Acompanhou a Inspeção: Luciano Ferreira da Silva ( Encarregado)	
Aspectos relevantes: Recebe ICMS ambiental. Recirculação do chorume 1 vez por semana. Grande volume de resíduos sem cobertura.	

**Coordenadas Geodésicas – WGS84**

Latitude: - 8° 13' 20.96"

Longitude: -35° 35' 36.05"

Altitude: 553,49

**Imagem de Satélite**



Vista do Aterro Sanitário de Gravatá – Imagem de 05/11/2015 – Google Earth

**Registro fotográfico**



Foto 1: Vias internas



Foto 2: Galpão oficina





Foto 3: Frente de serviço



Foto 4: Grande volume de resíduos sem recobrimento e com aves no entorno



Equipamento: Aterro sanitário de Gravatá		Município: Gravatá
		
Foto 5: Talude da célula	Foto 6: Drenagem superficial	
		
Foto 7: Estação de tratamento de percolado		