



<b>Equipamento: CTR Candeias</b>		<b>Município: Jaboatão dos Guararapes</b>	
Licenciamento em vigor: (X) Sim ( ) Não; Data de vencimento da última licença: 07/11/2014			
Data da vistoria: 01/04/2014			
Responsável pela Operação: CTR Candeias / ECOPESA Ambiental S/A			
Municípios que depositam resíduos: Cabo de Santo Agostinho, Recife, Moreno, Jaboatão dos Guararapes.			
Aspectos relevantes: Realizando a queima controlada do gás (crédito de carbono). Geração de energia a partir do gás prevista para 2015.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -08 09' 58,82400"		Longitude: -34 58' 45,25200"	
		Altitude: 48,5 m	
<b>Imagem de Satélite</b>			
			
Vista do Aterro Controlado da Muribeca – Imagem de 22/07/2013			
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Vista Aérea do Aterro		Foto 2: Central de Queima de Gás	
			
Foto3: Lagoa de Chorume		Foto 4: Estação de tratamento de chorume	




Equipamento: CTR Candeias	Município: Jaboatão dos Guararapes
	
<p>Foto 5: Chorume <i>in natura</i> sendo misturado à cal</p>	<p>Foto 6: Chorume Após Processo de Tratamento e Filtragem</p>
	
<p>Foto 7: Usina de Reciclagem de Resíduos de Construção</p>	<p>Foto 8: Central de Coleta de Gás</p>
	
<p>Foto 9: Frente de Serviço - Deposição de Resíduos Classe 2</p>	



<b>Equipamento: Aterro Controlado da Muribeca</b>		<b>Município: Jaboatão dos Guararapes</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 01/04/2014			
Responsável pela Operação: EMLURB – Prefeitura de Recife			
Municípios que depositam resíduos:			
Aspectos relevantes: Lixão encerrado e em fase de remediação. O chorume produzido no aterro está sendo enviado para a estação de tratamento da CTR Candeias.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -08 09' 54,38561"		Longitude: -34 59' 11,69546"	
		Altitude: 59,9 m	
<b>Imagem de Satélite</b>			
			
Vista do Aterro Controlado da Muribeca – Imagem de 22/07/2013			
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto1: Drenagem em recuperação		Foto 2: Área de plantio de mudas arbóreas	
			
Foto3: Vista superior da estação de tratamento de chorume		Foto 4: Vias de acesso	



<b>Equipamento: Aterro Sanitário Público de Escada</b> <b>Município: Escada</b>		
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 04/04/2014		
Responsável pela Operação: COMSUL – Consórcio Público dos Municípios da Mata Sul Pernambucana / ECOPESA Ambiental		
Municípios que depositam resíduos: Escada, Ribeirão, Amaraji, Primavera, Chã Grande, Cortês, Barra de Guabiraba, Pombos		
Aspectos relevantes: Presença de 30 catadores e urubus. Acúmulo de resíduos sem recobrimento. Em remediação desde janeiro de 2014, quando a CONSUL reassumiu a gestão do aterro. Não há líquidos percolados.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -08 23' 08,50260"	Longitude: -35 14' 32,77410"	Altitude: 141,3 m
<b>Imagem de Satélite</b>		
		
Vista do Aterro Sanitário de Escada – Imagem de 07/12/2006		
<b>Registro fotográfico</b>		
		
Foto 1: Balança	Foto 2: Trabalhos de recobrimento dos resíduos	
		
Foto 3: Presença de urubus	Foto 4: Presença de catadores no perímetro do aterro	

Equipamento: Aterro Sanitário Público de Escada	Município: Escada
	
<p>Foto 5: Presença de catadores no perímetro do aterro</p>	<p>Foto 6: Charcos sem presença de chorume</p>
	
<p>Foto 7: Detalhe dos Charcos sem presença de chorume</p>	<p>Foto 8: Equipamentos de leitura e registro de pesagem</p>



<b>Equipamento: CTR Igarassu (CTR Pernambuco)</b>		<b>Município: Igarassu</b>	
Licenciamento em vigor: (X) Sim ( ) Não; Data de vencimento da última licença: 14/01/2015			
Data da vistoria: 02/04/2014			
Responsável pela Operação: CTR-PE – Central de Tratamento de Resíduos Ltda.			
Municípios Que depositam resíduos: Olinda, Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá, Araçoiaba, Paulista.			
Aspectos relevantes:			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -07 43' 14,61076"		Longitude: -34 56' 34,52233"	
		Altitude: 36,2 m	
<b>Imagem de Satélite</b>			
			
Vista CTR Igarassu – Imagem de 09/08/2010			
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Área de deposição de resíduos tipo 2		Foto 2: Talude revestido com manta de PEAD	
			
Foto 3: Vista da área de deposição de resíduos tipo 2		Foto 4: Silos de resíduos industriais	




Equipamento: CTR Igarassu (CTR Pernambuco)	Município: Igarassu
	
Foto 5: Galpão de resíduos industriais em deposição	Foto 6: Laboratório



<b>Equipamento: Lixão da Pista Preta</b>		<b>Município: Cabo de Santo Agostinho</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 04/04/2014			
Responsável pela Operação: PM do Cabo de Santo Agostinho			
Municípios Que depositam resíduos: Lixão encerrado.			
Aspectos relevantes: Não existe sistema de drenagem e estação de tratamento de chorume. Funcionando aterro de poda e estação de transbordo a céu aberto do Município do Cabo.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -08 15' 29,81753"		Longitude: -35 01' 29,01988"	
		Altitude: 39,1 m	
<b>Imagem de Satélite</b>			
			
Vista Lixão do Cabo de Santo Agostinho – Imagem de 29/03/2013			
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Estação de transbordo em operação		Foto 2: Resíduos de poda	
			
Foto3: Dreno de gás		Foto 4: Vista do Talude	



<b>Equipamento: Lixão de São José da Coroa Grande</b>		<b>Município: São José da Coroa Grande</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 07/04/2014			
Responsável pela Operação: PM de São José da Coroa Grande			
Municípios Que depositam resíduos: São José da Coroa Grande			
Aspectos relevantes: Presença de catadores, urubus, garças, galinhas, moscas.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -08 51' 04,48717"		Longitude: -35 09' 42,08131"	
		Altitude: 87,13	
<b>Imagem de Satélite</b>			
			
Vista Lixão de São José da Coroa Grande – Imagem de 14/06/2009			
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Vista do Lixão com urubus e galinhas		Foto 2: Vista do Lixão	
			
Foto3: Presença de catadores		Foto 4: Construções precárias de catadores	




<b>Equipamento: Aterro sanitário de Rio Formoso</b>		<b>Município: Rio Formoso</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 07/04/2014			
Responsável pela Operação: Consórcio PORTALSUL / CTR Rio Formoso			
Municípios Que depositam resíduos: Sirinhaém, Rio Formoso, Tamandaré, Gameleira, Barreiros.			
Aspectos relevantes: Aterro em remediação. Não possui projetos aprovados. Constatado grande volume de resíduos sem recobrimento. Foi presenciada a saída de caminhão sem pesagem, indicando falta de confirmação da tara do veículo. Estação de tratamento de chorume fora de operação.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -08 39' 00,42587"		Longitude: -35 09' 51,62425"	
Altitude: 49,07			
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Entrada do Aterro		Foto 2: Balança rodoviária	
			
Foto 3: Vista do talude do aterro		Foto 4: Núcleo administrativo	
			
Foto 5: Presença de urubus		Foto 6: Resíduos expostos	



Equipamento: Aterro sanitário de Rio Formoso	Município: Rio Formoso
 <p>Foto 7: Resíduos sem recobrimento</p>	 <p>Foto 8: Caixas de coleta de chorume</p>
 <p>Foto 9: Charcos fora de funcionamento</p>	 <p>Foto 10: Relatório de entrada de resíduos</p>



<b>Equipamento: Lixão de Barreiros</b>		<b>Município: Barreiros</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 07/04/2014		
Responsável pela Operação: PM de Barreiros		
Municípios Que depositam resíduos: Lixão desativado.		
Aspectos relevantes: O lixão foi encerrado sem remediação.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -08 50' 22,60594"	Longitude: -35 10' 04,45866"	Altitude: 55,85
<b>Imagem de Satélite</b>		
		
Vista Lixão de Barreiros – Imagem de 14/06/2009		
<b>Registro fotográfico</b>		
		
Foto 1: Lixão abandonado sem remediação		



<b>Equipamento: Lixão de Tamandaré</b>		<b>Município: Tamandaré</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 07/04/2014		
Responsável pela Operação: PM de Tamandaré		
Municípios Que depositam resíduos: Encerrado		
Aspectos relevantes: Encerrado sem remediação. Estrada de acesso intransitável.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -08 45' 28,47857"	Longitude: -35 06' 51,67457"	Altitude: 10,48
<b>Imagem de Satélite</b>		
		
Vista Lixão de Tamandaré – Imagem de 20/12/2012		
<b>Registro fotográfico</b>		
		
Foto 1: Estrada de Acesso interrompida	Foto 2: Estrada de Acesso interrompida	



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Iati</b>		<b>Município: Iati</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 08/04/2014		
Responsável pela Operação: PM de Iati		
Municípios Que depositam resíduos: Iati		
Aspectos relevantes: Presença de catadores. Acúmulo de material sem recobrimento.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -09 00' 35,44371"	Longitude: -36 51' 16,10143"	Altitude: 484,8
<b>Imagem de Satélite</b>		
		
Vista do Aterro Sanitário de Iati – Imagem de 16/11/2009		
<b>Registro fotográfico</b>		
		
Foto 1: Acesso ao aterro	Foto 2: Manta para impermeabilização da célula	
		
Foto3: Estação de tratamento sem chorume	Foto 4: Caixa coletora de chorume obstruída por lixo	



Equipamento: Aterro sanitário de Iati	Município: Iati
	
Foto 5: Talude do aterro	Foto 6: Cavalo no perímetro do aterro
	
Foto 7: Grande volume de resíduos sem recobrimento	



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Lajedo</b>		<b>Município: Lajedo</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 08/04/2014			
Responsável pela Operação: PM de Lajedo / MEGAMAK			
Municípios Que depositam resíduos: Lajedo, Jurema, São Bento do Una, Cachoeirinha, Ibirajuba.			
Aspectos relevantes: Grande Volume de Resíduos sem recobrimento. Presença de urubus.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -08 39' 48,26467"		Longitude: -36 15' 56,14733"	
Altitude: 634,51			
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Acesso ao Aterro Sanitário		Foto 2: Balança em operação	
			
Foto 3: Balança em operação		Foto 4: Equipamentos	
			
Foto 5: Vista do aterro com resíduos sem recobrimento		Foto 6: Resíduos sem recobrimento e presença de urubus	



Equipamento: Aterro sanitário de Lajedo	Município: Lajedo
	
Foto 7: Lagoas de estabilização	Foto 8: Drenos de gás
	
Foto 9: Dreno de gás e chorume em instalação	Foto 10: Drenos de gás e chorume



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Garanhuns</b>		<b>Município: Garanhuns</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: 30/01/2014			
Data da vistoria: 09/04/2014			
Responsável pela Operação: PM Garanhuns / Locar Saneamento Ambiental			
Municípios Que depositam resíduos: Capoeiras, Caetés, São João, Correntes, Lagoa do Ouro, Garanhuns.			
Aspectos relevantes: Acúmulo de resíduos correspondente a três dias, segundo informações prestadas no local. Pneus depositados de forma irregular. Aguardando licença da CPRH.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -08 50' 24,84757"		Longitude: -36 31' 55,14527"	
		Altitude: 794,2	
<b>Imagem de Satélite</b>			
			
Vista Aterro Sanitário de Garanhuns – Imagem de 25/02/2013			
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Balança		Foto 2: Escritório	
			
Foto3: Vista do talude de uma das células		Foto 4: Arruamento entre células	

Equipamento: Aterro sanitário de Garanhuns	Município: Garanhuns
	
Foto 5: Grande volume de resíduos sem recobrimento	Foto 6: Drenos de gás
	
Foto 7: Erosão no talude do aterro	Foto 8: Estação de tratamento de chorume
	
Foto 9: Pneus depositados sem cobertura	Foto 10: Resíduos de construção
	
Foto 11: Estação meteorológica	Foto 12: Estação de pesagem



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Pesqueira</b>	<b>Município: Pesqueira</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: Não informado	
Data da vistoria: 09/04/2014	
Responsável pela Operação: PM Lajedo / V2 Ambiental	
Municípios Que depositam resíduos: Pesqueira, Alagoinha, Sanharó, Poção.	
Aspectos relevantes: Cerca de contorno completamente danificada. Presença de catadores, crianças e animais. Bomba do filtro anaeróbico quebrada. Acúmulo de resíduos sem recobrimento.	

**Coordenadas Geodésicas – WGS84**

Latitude: -08 22' 47,81640"	Longitude: -36 43' 12,68074"	Altitude: 653
-----------------------------	------------------------------	---------------

**Imagem de Satélite**



Vista do Aterro Sanitário de Pesqueira – Imagem de 30/03/2012

**Registro fotográfico**



Foto 1: Acesso ao Aterro



Foto 2: Vista das células

Equipamento: Aterro sanitário de Pesqueira	Município: Pesqueira
	
Foto 3: Deposição inadequada dos pneus	Foto 4: Presença de catadores
	
Foto 5: Presença de catadores	Foto 6: Material retirado das células por catadores
	
Foto 7: Frente de serviço com grande volume de resíduos sem recobrimento	Foto 8: Célula co resíduos sem recobrimento
	
Foto 9: Drenos de gás	Foto 10: Caixa de coleta de chorume obstruída



Equipamento: Aterro sanitário de Pesqueira	Município: Pesqueira
 A photograph showing a rectangular concrete tank filled with dark, still liquid, likely leachate, situated in a rural, grassy area under a cloudy sky.	 A photograph of an indoor weighing station. It features a blue desk with a computer monitor, a printer, and a scale. A person in a yellow shirt is visible through the window in the background. A map of the sanitary landfill is posted on the wall.
Foto 11: Tanque de chorume	Foto 12: Estação de pesagem



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Arcoverde</b>	<b>Município: Arcoverde</b>
Licenciamento em vigor: (X) Sim ( ) Não; Data de vencimento da última licença: 05/02/2015	
Data da vistoria: 10/04/2014	
Responsável pela Operação: PM Arcoverde / Locar / ECOPESA Ambiental	
Municípios Que depositam resíduos: Arcoverde, Buique	
Aspectos relevantes: Inexistência de chorume. Volume de resíduo referente a uma semana sem recobrimento, conforme informações coletadas em campo.	

**Coordenadas Geodésicas – WGS84**

Latitude: -08 28' 36,18523"	Longitude: -36 00' 33,87062"	Altitude: 469,39
-----------------------------	------------------------------	------------------

**Imagem de Satélite**



Vista Aterro Sanitário de Arcoverde – Imagem de 06/09/2013

**Registro fotográfico**




Foto 1: Acesso ao aterro

Foto 2: Balança rodoviária



Equipamento: Aterro sanitário de Arcoverde	Município: Arcoverde
	
Foto3: Galpão de triagem desativado	Foto 4: Vista das células
	
Foto 5: Frente de serviço	Foto 6: Frente de serviço
	
Foto 7: Frente de serviço	Foto 8: Grande volume de resíduos sem recobrimento
	
Foto 9: Vista da drenagem de águas pluviais e dos drenos de gás da célula	Foto 10: Vias de acesso entre as células

Equipamento: Aterro sanitário de Arcoverde	Município: Arcoverde
 <p>Foto 11: Recomposição do talude da célula</p>	 <p>Foto 12: Caixa coletora de chorume</p>
 <p>Foto 13: Ausência de chorume produzido no aterro</p>	 <p>Foto 14: Estação meteorológica</p>
 <p>Foto 15: Estação de pesagem</p>	 <p>Foto 16: Quadro de monitoramento do abatimento do aterro</p>

**LQCAR**

**MONITORAMENTO GEOTECNICO**

MARCOS SUPERFICIAIS

ANO: 2012/2013

Coord. Sítio: 0345-933

Revisão: 06

Data: 20/09/12

Plano: 1/143

MARCO	DATA	COORDENADAS			DEFORMAÇÕES				VELOCIDADE		
		NORTE (m)	LESTE (m)	COTA (m)	PARCIAL (mm)	TOTAL (mm)	PARCIAL (mm)	TOTAL (mm)	HORIZONTAL (mm/ano)	VERTICAL (mm/ano)	
M01	25/06/2012	0,000	0,000	41,208							
M02	25/07/2012	0,000	0,000	42,288	-1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M03	12/08/2012	0,000	0,000	42,885	-1,30	2,30	-0,00	0,00	0,00	0,00	
M04	20/11/2012	0,000	0,000	41,885	0,30	-2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
M05	22/05/2013	0,000	0,000	41,870	-1,00	-6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
M06	05/07/2013	0,000	0	41,140	-3,00	-6,50	0,00	0,00	0,00	-0,019	
M07											
M08											
M09											
M10											
M11											
M12											



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Altinho/Agrestina</b>		<b>Município: Altinho</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: 12/01/2014		
Data da vistoria: 14/04/2014		
Responsável pela Operação: Milton Lins da Silva (Interventor Judicial) / V&V		
Municípios Que depositam resíduos: Altinho, Agrestina, Belém de Maria, Bonito, Lagoa dos Gatos, Cupira, Maraial, São Benedito do Sul.		
Aspectos relevantes: Grande volume de resíduo sem cobertura. Presença de catadores e cachorros no aterro. Área destinada à ampliação com drenos de chorume sem Bidim.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -08 28' 36,18523"	Longitude: -36 00' 33,87062"	Altitude: 469,39
<b>Imagem de Satélite</b>		
		
Vista Aterro Sanitário de Altinho – Imagem de 30/10/2012		
<b>Registro fotográfico</b>		
		
Foto 1: Acesso ao aterro	Foto 2: Balança rodoviária	

Equipamento: Aterro sanitário de Altinho/Agrestina	Município: Altinho
 <p>Foto3: Estação de pesagem</p>	 <p>Foto 4: Controle manual de pesagem</p>
 <p>Foto 5: Vista das células</p>	 <p>Foto 6: Frente de serviço</p>
 <p>Foto 7: Frente de serviço</p>	 <p>Foto 8: Presença de catadores</p>



Equipamento: Aterro sanitário de Altinho/Agrestina	Município: Altinho
 <p>Foto 9: Momento de descarrego de resíduos</p>	 <p>Foto 10: Área para nova célula</p>
 <p>Foto 11: Frente de serviço</p>	 <p>Foto 12: Caixa coletora de chorume</p>
 <p>Foto 13: Vista interna da caixa coletora de chorume</p>	 <p>Foto 14: Estação de tratamento de chorume</p>




<b>Equipamento: Aterro sanitário de Caruaru</b>	<b>Município: Caruaru</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: 17/05/2014	
Data da vistoria: 14/04/2014	
Responsável pela Operação: Locar Saneamento Ambiental	
Municípios Que depositam resíduos: Caruaru	
Aspectos relevantes: Área em operação não licenciada e com grande volume de resíduos sem recobrimento. Presença de pássaros (urubus e garças). Erosão nos taludes.	

**Coordenadas Geodésicas – WGS84**

Latitude: -08 14' 32,79975"	Longitude: -35 59' 40,86525"	Altitude: 612,55
-----------------------------	------------------------------	------------------

**Imagem de Satélite**



Vista Lixão de São José da Coroa Grande

**Registro fotográfico**



Foto 1: Acesso ao aterro



Foto 2: Balança rodoviária

Equipamento: Aterro sanitário de Caruaru	Município: Caruaru
	
Foto3: Escritório	Foto 4: Vista do aterro
	
Foto 5: Erosão no talude da célula	Foto 6: Drenagem de águas pluviais
	
Foto 7: Erosão no talude da célula	Foto 8: Frente de serviço, local não licenciado pela CPRH
	
Foto 9: Área destinada a ampliação (nova célula)	Foto 10: Vista da área nova (não licenciada)





<b>Equipamento: Aterro sanitário Municipal de Belo Jardim</b>		<b>Município: Belo Jardim</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: 03/06/2011		
Data da vistoria: 15/04/2014		
Responsável pela Operação: V2 Ambiental		
Municípios Que depositam resíduos: Belo Jardim		
Aspectos relevantes: O aterro está em fase de cumprimento do termo de ajustamento da CPRH (Vazamento de chorume, drenagem de águas pluviais, bomba da ETE etc), faltando apenas, segundo informações do Diretor de Engenharia Municipal (Nildo Santana Diniz), o plantio de grama nos taludes.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -08 21' 48,39945"	Longitude: -36 26' 40,75920"	Altitude: 699
<b>Imagem de Satélite</b>		
Vista Aterro Sanitário de Belo Jardim – Imagem de 30/03/2012		
<b>Registro fotográfico</b>		
Foto 1: Acesso ao Aterro	Foto 2: Vista da célula	

Equipamento: Aterro sanitário Municipal de Belo Jardim	Município: Belo Jardim
	
<p>Foto3: Vista das células</p>	
	
<p>Foto 4: Caixas de drenagem</p>	<p>Foto 5: Frente de Serviço</p>
	
<p>Foto 6: Estação de tratamento de chorume</p>	<p>Foto 7: Chorume escoando</p>
	
<p>Foto 8: Charco sem chorume</p>	<p>Foto 9: Drenagem do talude</p>



**Equipamento: Aterro sanitário Municipal de Belo Jardim**

**Município: Belo Jardim**



Foto 10: Estação de pesagem




Foto 11: Ficha de pesagem



Foto 12: Projeto do Aterro



Foto 13: Projeto do Aterro




<b>Equipamento: Unidade de Triagem e Compostagem de Sairé (UTC Sairé)</b>		<b>Município: Sairé</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: 16/10/2013		
Data da vistoria: 16/04/2014		
Responsável pela Operação: Instituto de Co-responsabilidade Pela Educação.		
Municípios Que depositam resíduos: Sairé		
Aspectos relevantes: Presença grande quantidade de moscas, recobrimento de apenas 10cm.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -08 19' 40,60200"	Longitude: -35 41' 22,22800"	Altitude: 669,63
<b>Registro fotográfico</b>		
		
Foto 1: Acesso à UTC	Foto 2: Escritório	
		
Foto 3: Galpão de recepção de resíduos	Foto 4: Resíduos depositados para triagem e separação	
		
Foto 5: Equipe de triagem e separação	Foto 6: Recepção de rejeitos	

Equipamento: Unidade de Triagem e Compostagem de Sairé (UTC Sairé)	Município: Sairé
	
Foto 7: Aterro sanitário de rejeitos	Foto 8: Talude do aterro com proteção em lona
	
Foto 9: Jazida de material inerte para recobrimento	Foto 10: Caixa de coleta de chorume
	
Foto 11: Poço de monitoramento de contaminação por chorume	Foto 12: Talude do aterro



Equipamento: Unidade de Triagem e Compostagem de Sairé (UTC Sairé)	Município: Sairé
	
Foto 13: Pneus acondicionados com cobertura em lona	Foto 14: Silos com vidro separado por cor
	
Foto 15: Pátio de compostagem	Foto 16: Galpão de recicláveis



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Gravatá</b>   <b>Município: Gravatá</b>		
Licenciamento em vigor: (X) Sim ( ) Não; Data de vencimento da última licença: 04/06/2014		
Data da vistoria: 16/04/2014		
Responsável pela Operação: Conserv Construções e Serviços Ltda		
Municípios Que depositam resíduos: Gravatá		
Aspectos relevantes: Grande volume de resíduos sem recobrimento. Presença de chorume percolando pelo talude de resíduos sem recobrimento. Estação de tratamento de chorume em operação deficiente.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -08 13' 08,10058"	Longitude: -35 35' 55,86387"	Altitude: 553,49
<b>Registro fotográfico</b>		
		
Foto 1: Acesso ao aterro	Foto 2: Vista do talude da célula	
		
Foto 3: Mesa de operação de pesagem	Foto 4: Boleto de pesagem	
		
Foto 5: Placa de inauguração do Aterro	Foto 6: Escritório	

Equipamento: Aterro sanitário de Gravatá		Município: Gravatá	
Foto 7: Galpão de equipamentos	Foto 8: Talude da célula	Foto 9: Resíduos sem recobrimento e presença de urubus	Foto 10: Resíduos sem recobrimento e presença de urubus
Foto 11: Elevatória de chorume sem bomba	Foto 12: Lagoas de chorume	Foto 13: Entrada do chorume na lagoa	Foto 14: Chorume percolando pelo talude de resíduos



Equipamento: Aterro sanitário de Gravatá	Município: Gravatá
	
Foto 15: Chorume percolando pelo talude de resíduos	Foto 16: Drenagem do talude



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Petrolina</b>		<b>Município: Petrolina</b>
Licenciamento em vigor: (X) Sim ( ) Não; Data de vencimento da última licença: 08/10/2014		
Data da vistoria: 22/04/2014		
Responsável pela Operação: CTR Petrolina / ECOPESA Ambiental		
Municípios Que depositam resíduos: Petrolina		
Aspectos relevantes: Aterro em operação apenas com os resíduos de 02 distritos de Petrolina, totalizando 02 caminhões por semana, e de indústrias locais. Pneus depositados sem cobertura.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -09 11' 55,50400"	Longitude: -40 37' 59,97300"	Altitude: 450,63



Vista CTR Petrolina – Imagem de 02/09/2013

**Registro fotográfico**



Foto 1: Acesso ao aterro



Foto 2: Balança rodoviária



Equipamento: Aterro sanitário de Petrolina	Município: Petrolina
	
Foto3: Frente de serviço resíduo classe 2	Foto 4: Depósito de pneus sem cobertura
	
Foto 5: Lagoa de chorume	Foto 6: Material proveniente de desmatamento do perímetro do aterro
	
Foto 7: Aterro de resíduos classe 1	Foto 8: Estação de pesagem



<b>Equipamento: Aterro Controlado de Petrolina – Raso da Catarina</b>		<b>Município: Petrolina</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 22/04/2014		
Responsável pela Operação: CTR Petrolina / ECOPESA Ambiental		
Municípios que depositam resíduos: Petrolina		
Aspectos relevantes: A CTR recebeu licenciamento apenas para realizar a remediação do lixão e continua a recepcionar os resíduos classe 2 de Petrolina, depositando-os sem recobrimento nem impermeabilização da base.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -09 22' 06,63366"	Longitude: -40 30' 05,68566"	Altitude: 398,78
<b>Imagem de Satélite</b>		
		
Vista Aterro Controlado de Petrolina – Raso da Catarina – Imagem de 03/10/2013		
<b>Registro fotográfico</b>		
		
Foto 1: Casa de pesagem	Foto 2: Unidade de compostagem	




Equipamento: Aterro Controlado de Petrolina – Raso da Catarina	Município: Petrolina
	
Foto3: Unidade de reciclagem de resíduos de construção	Foto 4: Frente de serviço
	
Foto 5: Frente de serviço com grande quantidade de resíduos sem recobrimento	



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Araripina</b>		<b>Município: Araripina</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 23/04/2014			
Responsável pela Operação: PM de Araripina			
Municípios Que depositam resíduos: Araripina			
Aspectos relevantes: Grande volume de resíduos sem recobrimento, com presença de catadores e cachorros. Segundo informações do Sr. Wilton Pereira (responsável pelo resíduos sólidos da Prefeitura), a Prefeitura está em tratativas com o ITEP para realizar a remediação do aterro.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -07 35' 12,17400"		Longitude: -40 34' 33,89400"	
Altitude: 779,1			
<b>Registro fotográfico</b>			
Foto 1: Acesso ao aterro		Foto 2: Administração do aterro	
Foto3: Resíduos sem recobrimento		Foto 4: Frente de serviço	
Foto 5: Pneus depositados sem cobertura		Foto 6: Presença de catadores	



Equipamento: Aterro sanitário de Araripina	Município: Araripina
 <p>Foto 7: Presença de animais</p>	 <p>Foto 8: Lagoa de chorume vazia</p>
 <p>Foto 9: Estação de pesagem</p>	 <p>Foto 10: Romaneio de pesagem</p>



<b>Equipamento: Lixão de Ouricuri</b>		<b>Município: Ouricuri</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 24/04/2014			
Responsável pela Operação: PM de Ouricuri			
Municípios Que depositam resíduos: Ouricuri			
Aspectos relevantes: Presença de catadores, crianças e animais no perímetro do lixão.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -07 55' 48,90000"		Longitude: -40 06' 28,17600"	
Altitude: 466,9			
<b>Imagem de Satélite</b>			
			
Vista Lixão de Ouricuri – Imagem de 02/09/2013			
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Vista do Lixão		Foto 2: Resíduos sem recobrimento	




Equipamento: Lixão de Ouricuri	Município: Ouricuri
	
Foto 3: Presença de catadores	Foto 4: Presença de catadores
	
Foto 5: Presença de catadores	Foto 6: Presença de catadores



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Orocó</b>		<b>Município: Orocó</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:		
Data da vistoria: 24/04/2014		
Responsável pela Operação: PM de Orocó		
Municípios Que depositam resíduos: Orocó		
Aspectos relevantes: Projeto de aterro sanitário nunca foi completamente implementado. Grande volume de resíduos sem recobrimento, com presença de catadores, crianças e animais.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -08 36' 16,85914"	Longitude: -39 36' 14,11629"	Altitude: 378,1
<b>Registro fotográfico</b>		
		
Foto 1: Acesso ao aterro	Foto 2: Frente de serviço	
		
Foto3: Presença de catadores	Foto 4: Presença de animais	
		
Foto 5: Presença de crianças	Foto 6: Área destinada à lagoa de chorume	



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Salgueiro</b>		<b>Município: Salgueiro</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 25/04/2014			
Responsável pela Operação: PM de Salgueiro			
Municípios Que depositam resíduos: Salgueiro			
Aspectos relevantes: Grande volume de resíduos sem recobrimento em várias partes do perímetro. Presença de moscas e urubus. Grande quantidade de pneus estocados de forma irregular. Taludes sem recobrimento e com erosão. Foi identificado um lixão na área territorial de Salgueiro, Próximo à divisa com o Estado do Ceará, nas proximidades do município de Penaforte-CE.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -08 06' 41,82000"		Longitude: -39 07' 11,38800"	
		Altitude: 452,1	
<b>Imagem de Satélite</b>			
			
Vista do Aterro Sanitário de Salgueiro – Imagem de 14/06/2009			
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Acesso ao aterro		Foto 2: Balança rodoviária	

Equipamento: Aterro sanitário de Salgueiro	Município: Salgueiro
	
Foto3: Casa de pesagem	Foto 4: Estação de pesagem
 <p>COLETA LIXO</p> <p>TIPO DE BALANÇO: ELETRÔNICO FLEXÍVEL</p> <p>DATA: 3/02/14 HORA: 08:02</p> <p>NÚMERO DA PESAGEM: 0</p> <p>CAD100: 0</p> <p>PESO BRUTO: 4110,43</p> <p>TARA: 0,43</p> <p>PESO LÍQUIDO: 4110,00</p> <p>10520947</p>	
Foto 5: Romaneio de pesagem	Foto 6: Frente de serviço
	
Foto 7: Presença de urubus	Foto 8: Extração de material para recobrimento
	
Foto 9: Taludes com resíduos expostos	Foto 10: Taludes com resíduos expostos



Equipamento: Aterro sanitário de Salgueiro		Município: Salgueiro	
			
Foto 11: Frente de serviço	Foto 12: Lagoa de chorume		
			
Foto 13: Taludes com resíduos expostos e camada de recobrimento muito esbelta	Foto 14: Taludes com resíduos expostos e camada de recobrimento muito esbelta		
			
Foto 15: Grande quantidade de pneus depositados a céu aberto			
<b>Coordenadas Geodésicas do Lixão – WGS84</b>			
Latitude: -07 51' 31,84200"	Longitude: -39 05' 35,22600"	Altitude: 562,1	
<b>Imagem de Satélite</b>			

Equipamento: Aterro sanitário de Salgueiro	Município: Salgueiro
Localização do Lixão	
Foto 16: Lixão próximo à divisa com o estado do Ceará, com resíduos em combustão.	Foto 17: Lixão próximo à divisa com o estado do Ceará, com resíduos em combustão.



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Petrolândia</b>	<b>Município: Petrolândia</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:	
Data da vistoria: 29/04/2014	
Responsável pela Operação: PM de Petrolândia	
Municípios Que depositam resíduos: Petrolândia	
Aspectos relevantes: Grande volume de resíduos sem recobrimento. Sinais de percolação de chorume no talude do aterro.	

**Coordenadas Geodésicas – WGS84**

Latitude: -08 55' 57,58380"	Longitude: -38 13' 37,15260"	Altitude: 385,32
-----------------------------	------------------------------	------------------

**Imagem de Satélite**



Vista do Aterro Sanitário de Petrolândia – Imagem de 10/12/2011

**Registro fotográfico**




Foto 1: Acesso ao aterro



Foto 2: Balança rodoviária



Equipamento: Aterro sanitário de Petrolândia	Município: Petrolândia																					
	 <p>Handwritten notes on the scale receipt: <i>ASCAL</i>, <i>ERWAN</i>, <i>CARRO: COMPACTADOR PLACA: KJI 2383</i>, and <i>Cilene Angelo da Silva</i>.</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">PESADO EM BALANCA ELETRONICA FILIZOLA</th><th>CONT.</th></tr></thead><tbody><tr><td>DATA:</td><td>28/04/14</td><td>HORA: 22:22</td></tr><tr><td>NºMERO DA PESAGEM:</td><td colspan="2">8</td></tr><tr><td>CODIGO:</td><td colspan="2">0</td></tr><tr><td>PESO BRUTO</td><td>=</td><td>19005,KG</td></tr><tr><td>TARA</td><td>=</td><td>0,KG</td></tr><tr><td>PESO LÍQUIDO</td><td>=</td><td>19005,KG</td></tr></tbody></table>	PESADO EM BALANCA ELETRONICA FILIZOLA		CONT.	DATA:	28/04/14	HORA: 22:22	NºMERO DA PESAGEM:	8		CODIGO:	0		PESO BRUTO	=	19005,KG	TARA	=	0,KG	PESO LÍQUIDO	=	19005,KG
PESADO EM BALANCA ELETRONICA FILIZOLA		CONT.																				
DATA:	28/04/14	HORA: 22:22																				
NºMERO DA PESAGEM:	8																					
CODIGO:	0																					
PESO BRUTO	=	19005,KG																				
TARA	=	0,KG																				
PESO LÍQUIDO	=	19005,KG																				
Foto3: Estação de pesagem	Foto 4: Romaneio de pesagem																					
																						
Foto 5: Frente de serviço com grande volume de resíduo sem recobrimento																						
																						
Foto 6: Frente de serviço	Foto 7: Lagoas de chorume																					

Equipamento: Aterro sanitário de Petrolândia	Município: Petrolândia
	
Foto 8: Sinais de percolação de chorume pelo talude	Foto 9: Caixa de coleta de chorume
	
Foto 10: Resíduos de poda	Foto 11: Resíduos de construção
	
Foto 12: Triagem fora de operação	Foto 13: Pneus estocados sem cobertura




<b>Equipamento: Lixão de Ibimirim</b>	<b>Município: Ibimirim</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:	
Data da vistoria: 29/04/2014	
Responsável pela Operação: PM de Ibimirim	
Municípios Que depositam resíduos: Ibimirim	
Aspectos relevantes: Presença de catadores e animais. Resíduos em combustão depositados à beira da estrada, sem isolamento.	

**Coordenadas Geodésicas – WGS84**

Latitude: -08 33' 33,00000"	Longitude: -37 43' 21,01800"	Altitude: 563,4
-----------------------------	------------------------------	-----------------

**Imagem de Satélite**



Localização do Lixão e do Aterro Sanitário de Ibimirim – Imagem de 11/05/2001

**Registro fotográfico**



Foto 1: Presença de catadores



Foto 2: Resíduos depositados à beira da rodovia



Equipamento: Lixão de Ibimirim	Município: Ibimirim
 A wide-angle photograph of a large, open area of red soil littered with trash. In the background, there are several small, makeshift structures, including one with a red and blue roof, and a line of trees under a cloudy sky.	 A photograph showing a dirt road leading through a landscape of red soil and scattered waste. In the distance, there are hills and a cloudy sky. The ground appears to have some signs of burning or smoldering debris.
Foto 3: Presença de catadores	Foto 4: Resíduos em combustão




<b>Equipamento: Aterro sanitário de Ibirimir</b>		<b>Município: Ibirimir</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 29/04/2014			
Responsável pela Operação: PM de Ibirimir			
Municípios que depositam resíduos: Não está em operação			
Aspectos relevantes: Instalações construídas na gestão anterior e nunca entrou em operação. Equipamentos e edificações sucateadas.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -08 33' 03,99600"		Longitude: -37 42' 49,16400"	
		Altitude: 517,7	
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Acesso ao Aterro		Foto 2: Balança rodoviária	
			
Foto3: Edificações sucateadas		Foto 4: Equipamentos sucateados	



<b>Equipamento: Lixão de Floresta</b>		<b>Município: Floresta</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 29/04/2014			
Responsável pela Operação: PM de Floresta			
Municípios Que depositam resíduos: Floresta			
Aspectos relevantes:			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -08 35' 44,77000"		Longitude: -38 35' 58,34800"	
		Altitude: 348	
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Vista do Lixão			
			
Foto 3: Frente de serviço		Foto 4: Resíduos em combustão	
			
Foto 5: Resíduos em combustão		Foto 6: Sinais de presença de catadores	



<b>Equipamento: Lixão de Belém de São Francisco</b>		<b>Município: Belém de São Francisco</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 29/04/2014			
Responsável pela Operação: PM de Belém de São Francisco			
Municípios Que depositam resíduos: Belém de São Francisco			
Aspectos relevantes: Presença de catadores e crianças.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -08 44' 04,48800"		Longitude: -38 57' 20,94800"	
Altitude: 330,7			
<b>Imagem de Satélite</b>			
			
Vista Lixão de Belém de São Francisco – Imagem de 27/08/2013			
<b>Registro fotográfico</b>			
			
Foto 1: Vista do Lixão		Foto 2: Presença de catadores e crianças	

<b>Equipamento: Estação de Transbordo de Paulista</b>		<b>Município: Paulista</b>	
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:			
Data da vistoria: 05/05/2014			
Responsável pela Operação: I9 Paulista Gestão de Resíduos SA / EMPRESAS / PM Paulista			
Municípios Que depositam resíduos: Paulista			
Aspectos relevantes: Operando em estação provisória. Instalações definitivas em fase de conclusão. Perímetro não se encontra cercado nem com acesso restrito.			
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>			
Latitude: -07 57' 29,99679"	Longitude: -34 53' 02,06871"	Altitude: 77,31	
<b>Imagem de Satélite</b>			



Vista da Estação de Transbordo de Paulista – Imagem de 09/07/2013

**Registro fotográfico**

**2-Protocolo do Documento**

<b>A. CONTRATO DE CONCESSÃO</b>	
A) N° DE CONTRATO	119/2013
B) DATA DE INÍCIO	06/09/2013
C) VALOR GLOBAL DO CONTRATO:	R\$ 602.014.857,00
<b>B. DOCUMENTO</b>	
A) TÍTULO	RELATÓRIO SEMESTRAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
D) DATA	02/04/2014
<b>C. CONTRATADA</b>	
A) RAZÃO SOCIAL	I9 PAULISTA GESTÃO DE RESÍDUOS S.A.
B) ATIVIDADE PRINCIPAL	Tratamento e Disposição de Resíduos Perigosos
C) TELEFONE	(81) 3020-0481
D) CNPJ / M.F	18.650.667/0001.03
E) ENDEREÇO COMERCIAL	Rua Rio Liberdade, 268 – Paratibe – Paulista - PE
<b>D. EQUIPE</b>	
A) DIRETORIA TÉCNICA	Carolina Arruda Buarque de Gusmão CREA: PE37390
A) COORDENAÇÃO TÉCNICA	Rodrigo Almeida Galdino CREA: PE37389
	Gustavo Frutuoso Lopes (Engenheiro Civil)
B) EQUIPE TÉCNICA	Luiz Henrique G. C. de Oliveira (Gerente administrativo)
	Lindelson Almeida (Gerente Operacional)

Foto 1: Parte do Relatório Semestral de Avaliação de Desempenho da contratada – Abril/2014



Foto 2: Área escolhida para construção da estação de transbordo

Equipamento: Estação de Transbordo de Paulista	Município: Paulista
	
Foto 1: Estação de transbordo provisória	Foto 2: Galpão de transbordo em execução – vista externa
	
Foto 3: Galpão de transbordo em execução – vista externa	Foto 4: Galpão de transbordo em execução – vista interna
	
Foto 5: Vias de acesso ao galpão de transbordo	Foto 6: Vias de acesso ao galpão de transbordo
	
Foto 7: Galpão de equipamentos – em execução	Foto 8: Centro administrativo – em execução



Equipamento: Estação de Transbordo de Paulista	Município: Paulista
	
Foto 9: Cerca de contorno destruída	Foto 10: Casa de pesagem



<b>Equipamento: Lixão de Paulista</b>	<b>Município: Paulista</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:	
Data da vistoria: 05/05/2014	
Responsável pela Operação: I9 Paulista Gestão de Resíduos SA / EMPESA / PM Paulista	
Municípios Que depositam resíduos: Encerrado	
Aspectos relevantes: Área não isolada, com presença de catadores no perímetro do lixão em remediação.	

**Coordenadas Geodésicas – WGS84**

Latitude: -07 57' 37,94698"	Longitude: -34 53' 02,67039"	Altitude: 95
-----------------------------	------------------------------	--------------

**Imagem de Satélite**



Vista Lixão de Paulista – Imagem de 09/07/2013

**Registro fotográfico**



Foto 1: Galpão de catadores dentro do perímetro do lixão



Foto 2: Talude do lixão



Equipamento: Lixão de Paulista	Município: Paulista
	
<p>Foto3: Materiais provavelmente retirados do perímetro</p>	<p>Foto 4: Talude do aterro</p>
	
<p>Foto 5: Lagoa de chorume completamente cheia com líquido constituído de mistura de chorume e água de chuva, indicando problemas na drenagem do chorume.</p>	<p>Foto 6: Caixa de chorume com presença de líquidos em percolação</p>



<b>Equipamento: Aterro sanitário de Santa Cruz do Capibaribe</b>		<b>Município: Santa Cruz do Capibaribe</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença: 14/04/2012		
Data da vistoria: 06/05/2014		
Responsável pela Operação: PM de Santa Cruz do Capibaribe		
Municípios Que depositam resíduos: Santa Cruz do Capibaribe		
Aspectos relevantes: Presença de catadores e animais. Grande volume de resíduos sem recobrimento. Lagoa de estabilização sem manta e sem chorume.		
<b>Coordenadas Geodésicas – WGS84</b>		
Latitude: -07 56' 05,44500"	Longitude: -36 15' 39,01500"	Altitude: 481,4
<b>Imagem de Satélite</b>		
		
Vista do Aterro Sanitário de Santa Cruz do Capibaribe – Imagem de 03/08/2013 e 01/10/2012		
<b>Registro fotográfico</b>		
		
Foto 1: Acesso ao aterro	Foto 2: Casa de pesagem	

Equipamento: Aterro sanitário de Santa Cruz do Capibaribe	Município: Santa Cruz do Capibaribe
	
<p>Foto3: Balança rodoviária</p>	<p>Foto 4: Frente de serviço com grande volume de resíduos sem recobrimento</p>
	
<p>Foto 5: Estação de pesagem</p>	<p>Foto 6: Equipamento em manutenção</p>
	
<p>Foto 7: Vista das frentes de serviço com grande volume de resíduos sem recobrimento</p>	<p>Foto 8: Lagoa de chorume com impermeabilização destruída</p>



Equipamento: Aterro sanitário de Santa Cruz do Capibaribe	Município: Santa Cruz do Capibaribe
	
Foto 9: Talude da célula encerrada com erosão	Foto 10: Frente de serviço
	
Foto 11: Terreno próximo à frente de serviço coberto por sacos plásticos provenientes do aterro	Foto 12: Frente de serviço
	
Foto 13: Frente de serviço	Foto 14: Presença de catadores e animais



<b>Equipamento: Lixão de Goiana</b>	<b>Município: Goiana</b>
Licenciamento em vigor: ( ) Sim (X) Não; Data de vencimento da última licença:	
Data da vistoria: 13/05/2014	
Responsável pela Operação: PM de Goiana	
Municípios Que depositam resíduos: Goiana	
Aspectos relevantes: Lixão com balança rodoviária e edificações para administração do espaço.	

**Coordenadas Geodésicas – WGS84**

Latitude: -07 36' 27,70650"	Longitude: -35 00' 08,56350"	Altitude: 195,52
-----------------------------	------------------------------	------------------

**Imagem de Satélite**



Vista do Lixão de Goiana – Imagem de 09/08/2010

**Registro fotográfico**



Foto 1: Acesso ao lixão



Foto 2: Casa de pesagem



Equipamento: Lixão de Goiana	Município: Goiana
	
Foto3: Área de deposição de resíduos	Foto 4: Área de deposição de resíduos
	
Foto 5: Área de deposição de resíduos	Foto 6: Edificações da administração